

ФИЗИЧЕСКАЯ ХИМИЯ

А. В. КЕПАРОВ, Г. К. ЕЛЬЯШЕВИЧ, В. Г. БАРАНОВ, С. Я. ФРЕНКЕЛЬ

**СФЕРОЛИТИЗАЦИЯ ПРИ ИЗОТЕРМИЧЕСКОЙ КРИСТАЛЛИЗАЦИИ РАСТВОРОВ ИЗОТАКТИЧЕСКОГО ПОЛИПРОПИЛЕНА**

(Представлено академиком П. А. Ребиндером 21 I 1971)

Изучение процессов упорядочения полимерных растворов представляет значительный интерес, позволяя получить информацию как о свойствах самих растворов, так и о строении кристаллической фазы, образующейся при различных условиях. Изменяя концентрацию раствора и его температуру, можно в широком интервале варьировать степень упорядоченности полимера в растворе и исходную подвижность макромолекул. В ряде работ (<sup>1, 2</sup>) исследовались некоторые особенности сферолитизации полимерных растворов, однако роль исходной температуры раствора  $T_1$  в




Рис. 1

Рис. 1. Кривая роста сферолитов в 20% растворе при  $T_1 = 120^\circ$ ,  $T_2 = 24^\circ$ ;  $R$  — размер сферолитов в мкм

Рис. 2. Зависимости скорости роста сферолитов от температуры раствора  $T_1$  при  $T_2 = 24^\circ$  и концентрациях 5% (a), 10% (б) и 20% (в)




Рис. 2

этом процессе оставалась неясной. В данной работе основное внимание уделялось изучению кинетики роста сферолитов при различных  $T_1$ , а также морфологии кристаллизующейся системы.

Исследование кинетики сферолитизации проводилось методом малоуглового рассеяния поляризованного света (<sup>3, 4</sup>), при охлаждении раствора от температуры  $T_1$ , большей температуры плавления ( $T_g$ ), до температуры  $T_2$ , меньшей при различных концентрациях полимера  $C$ . В качестве объекта был выбран раствор полипропилен в декалине. Полимер имел следующие технические характеристики: логарифмическое число вязкости 180 мг/л (определялось в тетралине при 140° и концентрации 0,1 г на 100 мл), индекс расплава 4г/10, содержание атактической части 0,2 вес. %. содержание стереоболочечной части 4,2 вес. %. Соотношение цис- и транс-формы в декалине марки х. ч. равно 1 : 1 (температура кипения цис-формы 194,6°, транс-формы 185,5°).

Изучалась скорость линейного роста сферолитов  $G^*$  в кристаллизующемся образце в зависимости от трех параметров  $T_1$ ,  $T_2$ ,  $C$ . Строилась кривая зависимости размера сферолитов от времени (рис. 1), в которой можно выделить два участка: начальный прямолинейный участок, соответствующий линейному увеличению радиуса растущих сферолитов, и участок насыщения, параллельный оси времени и означающий прекращение роста размеров сферолитов, что обусловлено заполнением всего объема образца сферолитами. Скорость линейного роста сферолитов определялась по тангенсу угла наклона начального прямолинейного участка этой кривой к оси времени, а конечный размер образовавшихся при данных условиях сферолитов — по ординате пологого участка этого графика.

При постоянных  $T_1$  и  $T_2$  наблюдается увеличение скорости роста сферолитов с концентрацией. Измерения скорости роста сферолитов при разных концентрациях и фиксированной температуре переохлаждения в зависимости от температуры исходного раствора  $T_1$  представлены на рис. 2.

Исследовалось влияние температуры переохлаждения раствора на скорость сферолитизации и размер получаемых сферолитов при различных температурах исходного раствора, причем оказалось, что конечный размер сферолитов существенно зависит от температуры  $T_1$  (рис. 3).

Измерения зависимости скорости роста сферолитов от  $T_2$  — температуры переохлаждения показали, что для исследованных растворов она посит такой же характер, т. е.  $G$  резко увеличивается с понижением  $T_2$ , как и для расплавов<sup>(5)</sup>.

Процесс кристаллизации полимеров из раствора при переохлаждении его от  $T_1 > T_s$  до  $T_2 > T_s$  можно разделить на две стадии: 1) сближение цепей и 2) их укладка в кристаллическую структуру. Скорость первого процесса полностью определяется подвижностью молекул, скорость второго процесса зависит от термодинамических свойств системы — свободной энергии образования зародышей кристаллизации и свободной энергии активации переноса через поверхность раздела жидкость — зародыш<sup>(6)</sup> и от температуры кристаллизации, вернее степени переохлаждения  $T_s - T_2$ . В зависимости от концентрации раствора, а также от  $T_1$  и  $T_2$  эти процессы в разной степени оказывают влияние на величину результирующей скорости кристаллизации.

Наблюдаемое нами, как и другими авторами<sup>(1)</sup>, увеличение скорости роста сферолитов с концентрацией объясняется тем, что, хотя фиксированные  $T_1$  и  $T_2$  полностью определяют подвижность молекул и степень нуклеации в данной системе, при малых концентрациях расстояния между молекулами велики, и процесс сближения цепей («поиски» материала для укладки в кристаллическую структуру) занимает больше времени, чем при больших концентрациях (при той же подвижности).

На рис. 2 представлены зависимости скорости роста сферолитов от исходной температуры раствора  $T_1$  при различных концентрациях. Увеличение скорости роста сферолитов при малой концентрации обусловлено увеличением исходной подвижности цепей при повышении  $T_1$ . В связи с тем, что скорость нуклеации при фиксированной температуре  $T_2$  постоянна, ли-




Рис. 3. Карта расположения областей температур  $T_1$ , соответствующих трем типам кинетики сферолитизации для 10% раствора

\* Необходимо подчеркнуть, что в данной работе исследовалась скорость линейного роста сферолитов, а не скорость кристаллизации, представляющая собой увеличение степени кристалличности. Как известно, существует качественное соответствие между этими скоростями<sup>(5)</sup>.

митирующей является первая стадия процесса кристаллизации. При большой концентрации (20%) стадия сближения цепей практически отсутствует (молекул много, и цепи переплетены и до некоторой степени упорядочены уже в исходном растворе), скорость нуклеации также постоянна, зато начинает играть роль явление «кинетической памяти»<sup>(3, 7)</sup>. Это чисто релаксационный эффект, связанный с тем, что при высоких концентрациях и большой вязкости системы время жизни кристаллических зародышей и других форм «заготовок» кристаллической структуры весьма велико, и наибольшие из них оказываются устойчивыми при нагревании. Поэтому при низких температурах перегрева сохраняются заготовки кристаллической структуры, а с повышением  $T$ , эти заготовки все в большей степени плавятся, что и приводит к снижению линейной скорости роста сферолитов. Максимум на кривой зависимости скорости роста от  $T_1$  при концентрации 10% представляет собой переход от характерной для малых концентраций возрастающей кривой рис. 2а к падающей кривой рис. 2в, соответствующей большим концентрациям.

Обращает на себя внимание тот факт, что скорости роста сферолитов в 20% растворе при всех температурах значительно выше, чем в 5% растворе. Поскольку, как мы уже говорили при больших концентрациях первая стадия отсутствует, то, следовательно, большие абсолютные величины  $G$  объясняются в этом случае тем, что вторая стадия кристаллизации является быстрым процессом, тогда как за малые значения  $G$  при малых концентрациях ответствен медленный процесс первой стадии, который и ограничивает величину регулирующей скорости в системах со столь большой вязкостью.

Картины рассеяния, полученные при различных температурах исходного раствора  $T_1$ , свидетельствуют о том, что при низких  $T_1$  образуются (независимо от  $T_2$ ) сферолиты малого размера, при высоких  $T_1$  — большого размера. На рис. 3 видно, что можно выделить три области температур, соответствующие структурообразованию трех типов, причем кинетика I типа заключается в образовании сферолитов размером  $\sim 1 \mu$ , II типа — 5–6  $\mu$ , III типа — 10  $\mu$ . У всех полученных нами кривых роста сферолитов отсутствует начальный горизонтальный участок — латентный период образования зародышей (период нуклеации), т. е. во всей исследованной области температур  $T_1$  зародыши кристаллизации в большей или меньшей степени сохраняются, и мы наблюдаем рост сферолитов на этих зародышах. Однако чем выше  $T_1$ , тем меньше число зародышей сферолитов в исходном растворе и больше конечный размер образовавшихся сферолитов. Для того чтобы получить окончательный ответ на вопрос, являются ли структуры каждого размера равновесными для данной температуры или их размер определяется кинетическими причинами (с повышением  $T_1$  раствор теряет «память» об исходной структуре полимера), необходимо провести серию измерений зависимости размеров сферолитов от времени выдерживания раствора при температуре  $T_1$ .

Институт высокомолекулярных соединений  
Академии наук СССР  
Ленинград

Поступило  
14 I 1971

#### ЦИТИРОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

- <sup>1</sup> N. L. Jain, F. L. Swinton, *Europ. Polym. J.*, **3**, 379 (1967). <sup>2</sup> I. K. Atachodzaev, G. Mapp et al., *Faserforsch. u. Textiltechnik*, **21**, 145 (1970). <sup>3</sup> В. Г. Барапов, Би Жу-Чап и др., Высокомолек. соед., **A9**, 81 (1967). <sup>4</sup> А. В. Кенаров, В. Г. Барапов, С. Я. Френкель, Высокомолек. соед., **A11**, 1725 (1969). <sup>5</sup> Л. Манделькерн, Кристаллизация полимеров, М.—Л., 1966. <sup>6</sup> D. Turnball, J. C. Fisher, *J. Chem. Phys.*, **17**, 71 (1949). <sup>7</sup> С. Я. Френкель, Г. К. Фльяшевич, Высокомолек. соед., **A13**, № 2 (1971).