

# Диссоциация окислов урана

И. С. КУЛИКОВ

В системе уран — кислород известны окислы в конденсированном ( $\text{UO}$ ,  $\text{U}_2\text{O}_3$ ,  $\text{UO}_2$ ,  $\text{U}_4\text{O}_9$ ,  $\text{U}_2\text{O}_5$ ,  $\text{U}_3\text{O}_8$  и  $\text{UO}_3$ ) и газообразном ( $\text{UO}$ ,  $\text{UO}_2$  и  $\text{UO}_3$ ) состояниях. Однако на диаграмме состояния [1] окислы  $\text{UO}$  и  $\text{U}_2\text{O}_3$  не приводятся. Термодинамические данные об окислах урана, содержащиеся в справочниках [2—7], существенно различаются.

В приведенном ниже анализе за основу принятые данные об  $\text{U}$ ,  $\text{UO}_2$ ,  $\text{UO}_f$  и  $\text{UO}_{2,f}$  [6],  $\text{UO}_{3,g}$  [7],  $\text{UO}$  [2],  $\text{U}_3\text{O}_8$  и  $\text{UO}_3$  [2, 3],  $\text{U}_4\text{O}_9$  [5]. Окислы  $\text{U}_3\text{O}_7$  и  $\text{U}_2\text{O}_5$  попадают на границы областей гомогенности соединений  $\text{U}_4\text{O}_9$  и  $\text{U}_3\text{O}_8$ .

Рассмотрим диссоциацию двуокиси урана, как наиболее изученного стабильного окисла в указанной системе. В газовой фазе следует учитывать вероятность наличия следующих компонентов:  $\text{U}$ ,  $\text{UO}$ ,  $\text{UO}_2$ ,  $\text{UO}_3$ ,  $\text{O}$  и  $\text{O}_2$ . Для суммарного давления над окислами урана запишем:

$$\Sigma P_{\text{UxO}_y} = P_{\text{U}} + P_{\text{UO}} + P_{\text{UO}_2} + P_{\text{UO}_3} + P_{\text{O}} + P_{\text{O}_2}. \quad (1)$$

Кроме того, для двуокиси урана можно записать следующие уравнения:

$$P_{\text{U}} = \frac{K_{\text{UO}_2} P_{\text{UO}_2}^0}{P_{\text{O}}^2}; \quad P_{\text{UO}} = \frac{K_{\text{UO}_2} P_{\text{UO}_2}^0}{K_{\text{UO}} P_{\text{O}}}; \\ P_{\text{UO}_3} = \frac{K_{\text{UO}_2} P_{\text{UO}_2}^0}{K_{\text{UO}_3}} P_{\text{O}} \quad \text{и} \quad P_{\text{O}_2} = \frac{1}{K_{\text{O}_2}} P_{\text{O}}^2.$$

Подставляя их в уравнение (1), получаем:

$$\Sigma P_{\text{UO}_2} = \frac{K_{\text{UO}_2} P_{\text{UO}_2}^0}{P_{\text{O}}^2} + \frac{K_{\text{UO}_2} P_{\text{UO}_2}^0}{K_{\text{UO}} P_{\text{O}}} + P_{\text{UO}_2}^0 + \\ + \frac{K_{\text{UO}_2} P_{\text{UO}_2}^0}{K_{\text{UO}_3}} P_{\text{O}} + P_{\text{O}} + \frac{1}{K_{\text{O}_2}} P_{\text{O}}^2. \quad (2)$$

Для вычисления минимума общего давления возьмем первую производную от  $\Sigma P_{\text{UO}_2}$  по  $P_{\text{O}}$ :

$$\frac{\partial}{\partial P_{\text{O}}} (\Sigma P_{\text{UO}_2}) = -\frac{2 K_{\text{UO}_2} P_{\text{UO}_2}^0}{P_{\text{O}}^3} - \frac{K_{\text{UO}_2} P_{\text{UO}_2}^0}{K_{\text{UO}} P_{\text{O}}^2} + \\ + \frac{K_{\text{UO}_2} P_{\text{UO}_2}^0}{K_{\text{UO}_3}} + 1 + \frac{2}{K_{\text{O}_2}} P_{\text{O}} \quad (3)$$

и, приравняв ее к нулю, получим:

$$2 K_{\text{UO}_2} P_{\text{UO}_2}^0 + \frac{K_{\text{UO}_2} P_{\text{UO}_2}^0}{K_{\text{UO}}} P_{\text{O}} = \\ = P_{\text{O}}^3 \left( \frac{K_{\text{UO}_2} P_{\text{UO}_2}^0}{K_{\text{UO}_3}} + 1 \right) + \frac{2}{K_{\text{O}_2}} P_{\text{O}}^4. \quad (4)$$

О том, что это минимум, можно убедиться, вычисляя вторую производную от общего давления.

Уравнение (4) можно получить и из уравнения баланса при конгруэнтной диссоциации двуокиси урана:


$$2P_{\text{U}} + P_{\text{UO}} = P_{\text{UO}_3} + P_{\text{O}} + 2P_{\text{O}_2}. \quad (5)$$

Заменяя  $P_{\text{U}}$ ,  $P_{\text{UO}}$ ,  $P_{\text{UO}_3}$  и  $P_{\text{O}_2}$  через константы диссоциации и подставляя их в уравнение (5), получаем уравнение (4). Отсюда следует, что при диссоциации конгруэнтных химических соединений общее давление минимально.

Константы диссоциации  $K_{\text{UO}}$ ,  $K_{\text{UO}_2}$ ,  $K_{\text{O}_2}$  и давление насыщенного пара  $P_{\text{UO}_2}^0$  рассчитаны по данным работы [6]. Для константы диссоциации газообразной трехокиси урана используем выведенное ранее [8] приближенное уравнение:

$$R \ln K_4 = -\frac{D_0 + 7280}{T} + 76 + 4,5 \cdot 10^{-5} \cdot D_0. \quad (6)$$

По данным работы [9], для реакции:



Учитывая данные работы [6] для  $D_{\text{O}}$ ,  $D_{\text{O}_2}$  и  $D_{\text{O}, \text{UO}_3}$ , получаем  $D_{\text{O}, \text{UO}_3} = 489,9 \text{ ккал/моль}$ . Подставляя  $D_{\text{O}, \text{UO}_3}$  в уравнение (6), получаем:

$$\lg K_{\text{UO}_3} = -\frac{108670}{T} + 21,431. \quad (7)$$

Из табл. 1 видно, что переход двуокиси урана в газообразное состояние происходит в основном путем сублимации, а отчасти и путем диспропорционирования по реакции:



Активности урана существенно меньше единицы. Это свидетельствует о газообразной диссоциации двуокиси урана. Суммарное давление газообразных компонентов над двуокисью ура-

Термодинамические константы, парциальные давления и состав паровой фазы над двуокисью урана

Параметры	Temperatura, °K								
	1000	1406	1873	2000	2500	2750	3000	4000	4124
$-\lg P_U^0$	18,002	10,892	6,757	5,970	3,654	2,812	2,111	0,175	0,000
$-\lg P_O^k$	33,650	21,755	14,237	12,820	8,649	7,153	5,883	—	—
$-\lg K_{O_2}$	19,612	12,142	7,258	6,356	3,684	2,710	1,898	0,340	0,543
$-\lg K_{UO}$	34,629	22,689	15,171	13,741	9,495	7,851	6,626	2,965	2,618
$-\lg K_{UO_2}$	64,380	42,084	28,066	25,411	17,545	14,667	12,263	5,583	4,975
$-\lg K_{UO_3}$	(87,239)	(55,589)	(36,588)	(32,904)	22,037	18,085	(14,792)	(5,737)	(4,920)
$-\lg P_{UO_2}^0$	20,921	12,318	7,165	6,199	3,407	2,420	1,614	—	—
$-\lg P_O$	26,308	16,593	10,718	9,593	6,288	5,138	4,092	—	—
$-\lg P_{O_2}$	33,033	21,043	14,178	12,830	8,892	5,566	6,286	—	—
$-\lg P_U$	32,686	21,217	13,795	12,424	8,376	6,811	5,693	—	—
$-\lg P_{UO}$	24,365	15,121	9,342	8,276	5,169	4,098	3,459	—	—
$-\lg P_{UO_3}$	24,370	15,136	9,361	8,299	5,203	4,140	3,477	—	—
$-\lg \Sigma_{UO_2}$	20,921	12,316	7,158	6,182	3,392	2,402	1,585	—	—
Состав, об. %:									
$UO_2$	99,4	99,69	98,70	98,36	96,66	95,96	94,44	—	—
$UO$	0,03	0,16	0,65	0,82	1,67	2,02	2,67	—	—
$UO_3$	0,03	0,15	0,62	0,78	1,54	1,84	2,57	—	—
$-\lg a_U$	14,684	10,325	7,038	6,454	4,722	3,999	3,582	—	—

на получим в виде следующих уравнений:

$$\lg \Sigma P_{UO_2} am = -\frac{29,830}{T} + 8,909 (1000 - 1406^\circ K); \quad (8)$$

$$\lg \Sigma P_{UO_2} am = -\frac{28,396}{T} + 7,879 (1406 - 3000^\circ K). \quad (9)$$

Температура кипения двуокиси урана по уравнению (9) равна  $3604^\circ K$ . Однако, учитывая, что уравнение (9) выведено для твердой двуокиси урана, это значение температуры кипения несколько занили.

При расчете состава паровой фазы над системой уран — двуокись урана (табл. 2) использовали те же термодинамические константы.

Из табл. 2 следует, что основной реакцией между ураном и двуокисью урана является образование газообразнойmonoокиси урана, т. е.  $U + UO_2 = 2UO_g$ .

Для суммарного давления паровой фазы над системой уран — двуокись урана получим

следующие уравнения:

$$\lg \Sigma P_{U-UO_2} = -\frac{24,484}{T} + 7,504 (1000 - 1406^\circ K); \quad (10)$$

$$\lg \Sigma P_{U-UO_2} = -\frac{23,244}{T} + 6,622 (1406 - 3000^\circ K). \quad (11)$$

Давление в 1 ат над системой уран — двуокись урана по уравнению (11) получим при  $3510^\circ K$ .

Используя данные работы [2] для определения величины  $\Delta G_T^0$  реакции образования  $UO_2$ , попытаемся решить вопрос о термической стабильности monoокиси урана в конденсированном состоянии.

В табл. 3 приведены результаты расчетов равновесных давлений молекулярного и атомарного кислорода и насыщенного пара monoокиси урана над системой  $U - UO$ . Для сравнения приведены давления monoокиси урана над системой уран — двуокись урана. Видно, что давления насыщенного пара  $UO$  выше давлений monoокиси урана над системой  $U - UO_2$ . Следовательно, monoокись урана выше

Парциальные давления и состав газовой фазы над системой U—UO<sub>2</sub>

Таблица 2

Параметры	Температура, °К						
	1000	1406	1873	2000	2500	2750	3000
— lg P <sub>U</sub> <sup>0</sup>	18,002	10,892	6,757	5,970	3,654	2,812	2,111
— lg P <sub>UO<sub>2</sub></sub> <sup>0</sup>	20,921	12,318	7,165	6,199	3,407	2,420	1,614
— lg P <sub>O<sub>2</sub>, UO<sub>2</sub></sub> <sup>k</sup>	47,687	31,368	21,216	19,284	13,614	11,565	9,868
— lg P <sub>O</sub> <sup>k</sup>	33,650	21,755	14,237	12,820	8,649	7,153	5,883
— lg P <sub>UO</sub>	17,023	9,958	5,823	5,049	2,808	2,114	1,368
— lg P <sub>UO<sub>3</sub></sub>	31,713	20,298	12,880	11,526	7,564	6,186	4,968
— lg ΣP <sub>U—UO<sub>2</sub></sub>	16,980	9,910	5,758	4,973	2,663	1,884	1,126
Состав, об. %:							
U	9,48	10,4	10,0	10,0	10,2	11,8	10,33
UO <sub>2</sub>	0,01	0,4	3,9	5,9	18,4	29,1	32,46
UO	90,51	89,2	86,1	84,1	71,7	59,1	57,20

1000° К является метастабильной. Об этом же свидетельствует и сравнение равновесных давлений кислорода (см. табл. 2).

Однако различие в давлениях моноокиси урана и кислорода над рассматриваемыми системами уменьшается с понижением температуры. Как показал анализ данных табл. 2 и 3, при температуре 877° К и ниже возможно появление стабильной моноокиси урана. Но это заключение недостаточно надежно, так как изменения параметров соизмеримы с ошибками в определении сопоставляемых величин.

Окисел U<sub>4</sub>O<sub>9</sub> выделяется в чистом виде лишь при температурах ниже 1000° С. При температурах выше 1500° К он образует растворы с UO<sub>2</sub> и U<sub>3</sub>O<sub>8</sub>. Реакция образования U<sub>4</sub>O<sub>9</sub> из двуокиси урана и кислорода 8UO<sub>2</sub> + O<sub>2</sub> = 2 U<sub>4</sub>O<sub>9</sub> сопровождается тепловым эффектом, равным при 298° К 86,6 ккал/моль. Прибли-

женное уравнение для оценки парциального давления кислорода по тепловому эффекту диссоциации, выведенное ранее [8], имеет следующий вид:

$$R \ln P_{O_2} = -\frac{\Delta H_{298}^0}{T} + 34 + 5,8 \cdot 10^{-5} \Delta H_{298}^0 + (6,6 \cdot 10^{-5} \Delta H_{298}^0 - 13,2) \frac{T-1000}{2000}. \quad (12)$$

При диссоциации окисла U<sub>4</sub>O<sub>9</sub> на двуокись урана и кислород, используя уравнение (12), можно получить

$$\lg P_{O_2} = -\frac{18,930}{T} - 0,82 \cdot 10^{-3} T + 9,348. \quad (13)$$

Стандартное давление кислорода при образовании окисла U<sub>4</sub>O<sub>9</sub> из урана и кислорода вычисляем из следующего уравнения:

$$\lg P_{O_2, U_4O_9}^k = \frac{1}{9} (8 \lg P_{O_2, UO_2}^k + \lg P_{O_2}),$$

## Равновесные давления кислорода и давление насыщенного пара моноокиси урана над системой U—UO

Таблица 3

Параметры	Температура, °К					
	1000	1406	1873	2000	2500	3000
— lg P <sub>O<sub>2</sub></sub> <sup>k</sup>	47,531	30,889	20,571	18,643	12,758	(8,874)
— lg P <sub>O</sub> <sup>k</sup>	33,572	21,516	13,915	12,500	8,221	(5,386)
— lg P <sub>UO</sub> <sup>0</sup>	16,945	9,719	5,501	4,729	2,380	(0,871)
— lg P <sub>UO(U—UO<sub>2</sub>)</sub>	17,023	9,958	5,823	5,049	2,808	1,368

где  $P_{O_2}^k$ ,  $uO_2$  — давление кислорода, вычисляемое по свободной энергии образования двуокиси урана из компонентов в стандартных состояниях;  $P_{O_2}$  — давление кислорода при диссоциации окисла  $U_4O_9$  до  $UO_2$  по реакции:



В табл. 4 приведены парциальные давления компонентов газовой фазы над системой  $U_4O_9$  —  $UO_2$  в предположении существования чистых фаз. Экспериментальные данные [1] при температуре  $1300^\circ K$  для  $U_4O_9$  получены в пределах для  $-\lg P_{O_2}$  от 4,9 до 5,6, что несколько выше данных, полученных расчетом. Однако расхождения, учитывая приближенность уравнения (13), невелики.

Суммарные давления газовой фазы над  $U_4O_9$  получим в виде следующих уравнений:

$$\lg \Sigma P_{U_4O_9} = -\frac{17773}{T} + 7,377 (1000 - 1406^\circ K); \quad (14)$$

$$\lg \Sigma P_{U_4O_9} = -\frac{16354}{T} + 6,358 (1406 - 2500^\circ K). \quad (15)$$

Газовая фаза над  $U_4O_9$  наряду с кислородом содержит трехокись урана.

Данные табл. 4 применимы лишь для чистой фазы  $U_4O_9$ . Однако при  $1500^\circ K$  и выше  $UO_2$  и  $U_4O_9$  образуют непрерывный ряд растворов [1]. Поэтому при обеднении конденсированной фазы кислородом от  $U_4O_9$  до  $UO_2$  парциальные давления кислорода должны уменьшаться, что согласуется с экспериментальными данными Аронсона и Белла [1]. Согласно последним, при уменьшении  $O/U$  от 2,33 до 2,018 при  $1300^\circ K$   $P_{O_2}$  уменьшается от  $8 \cdot 10^{-6}$  до  $10^{-9} atm$ .

Температура кипения фаз переменного состава  $UO_{2,33} — UO_2$  по мере обеднения кислородом должна изменяться от 2572 до  $3600^\circ K$ . Оксид  $U_3O_8$  имеет интервал гомогенности  $UO_{2,62} — UO_{2,67}$  [1]. Результаты расчета диссоциации этого окисла на  $U_4O_9$  и кислород приведены в табл. 5.

Температура разложения чистого окисла  $U_3O_8$ , по данным нашего расчета, равна  $1726^\circ C$ . По данным работы [3], температура разложения  $U_3O_8$  составляет  $1950^\circ K$ . Это расхождение вполне закономерно, если учесть образование растворов  $U_3O_8$  в  $U_4O_9$ .

Парциальные давления и состав газовой фазы при диссоциации  $U_4O_9$  (приближенный расчет) Таблица

Параметры	Температура, $^\circ K$						Примечание
	1000	1300	1406	1873	2000	2500	
$-\lg P_{O_2}$	10,400	6,279	5,269	2,295	1,759	0,277	По уравнению (13)
$-\lg P_O$	15,006	9,895	8,701	4,777	4,058	1,978	—
$-\lg P_{O_2}^k, U_4O_9$	43,563	31,667	28,468	19,114	17,337	12,132	—
$-\lg P_O^k, U_4O_9$	31,988	22,5888	20,305	13,186	11,846	7,908	—
$-\lg A_U$	37,288	28,562	26,099	18,921	17,525	13,337	—
$-\lg P_U$	55,290	40,874	36,991	25,678	23,495	16,991	—
$-\lg P_{UO}$	35,667	25,744	23,003	15,284	13,812	9,474	—
$-\lg P_{UO_2}$	20,921	14,231	12,309	7,169	6,200	3,402	—
$-\lg P_{UO_3}$	13,069	8,398	7,235	3,421	2,765	0,888	—
$-\lg \Sigma P_{U_4O_9}$	10,396	6,274	5,264	2,262	1,716	0,174	—
$-\lg P_{O_2}$	—	4,9—5,6	—	—	—	—	Экспериментальные данные по работе [1]
Состав, об. %:							
$O_2$	99,1	98,86	98,89	92,8	90,6	79,1	—
$UO_3$	0,9	0,75	1,07	6,9	8,9	19,3	—

Термодинамические константы и парциальные давления компонентов над  $U_3O_8$ 

Таблица 5

Параметры	Temperatura, °K					
	1000	1300	1406	1500	1873	2000
$-\Delta G_T^0, U_4O_9, \text{кал}$	884727	847551	842063	807143	737074	713851
$-\Delta G_T^0, U_3O_8, \text{кал}$	691500	643400	626134	611000	550625	520500
$-\Delta G_T^0, \text{дисс. } U_3O_8, \text{кал}$	44728	12376	13931	9027	-3490	-13821
$-\lg P_{O_2}, \text{ам}$	9,776	2,075	2,011	1,315	-0,407	-1,510
$-\lg P_{O_2}^*, \text{ам}$	6,80	2,90	2,00	1,40	-0,70	-1,20
$\Delta G_T^*, \text{дисс. } U_3O_8, \text{кал}$	31110	17250	12670	9600	-6000	+11000
$-\lg P_{O_2}^k, U_3O_8, \text{ам}$	37,787	27,045	24,335	22,259	16,246	14,221
$-\lg a_U$	41,316	32,192	29,780	27,812	22,596	20,560
$-\lg P_U, \text{ам}$	59,318	44,504	40,672	37,862	29,353	26,530
$-\lg P_O^*, \text{ам}$	13,406	8,205	7,071	6,055	3,265	5,578
$-\lg P_{UO_3}, \text{ам}$	11,697	6,598	6,026	4,811	2,560	1,360

\* Скорректировано по кривой.

Трехокись урана образует непрерывный ряд твердых растворов с  $U_3O_8$ . Изменение свободной энергии для реакции диссоциации  $6UO_3 = 2U_3O_8 + O_2$  вычислено по данным работ [2, 3].

Парциальное давление кислорода при диссоциации чистого окисла  $UO_3$  в первом приближении можно описать уравнением:


$$\lg P_{O_2}, \text{ам} = -\frac{9480}{T} + 9,125 (298 - 925^\circ \text{К}). \quad (16)$$

Температура разложения трехокиси урана по уравнению (16) равна  $1037^\circ \text{К}$ , а по данным работы [10] —  $925^\circ \text{К}$ .

На рисунке приведена зависимость общего и парциального давлений компонентов над окислами урана от окислительного потенциала газовой фазы. Двуокись урана существует в широком интервале окислительных потенциалов и является единственным конгруэнтным окислом урана. Минимум общего давления над двуокисью урана при диссоциации, отмеченный на рис. 1 точкой Б, сильно размыт, в связи с тем что основным компонентом газовой фазы при этих условиях является двуокись урана. Однако положение точки минимума рассчитывается довольно точно, поскольку постоянная величина — давление газообразных молекул двуокиси урана — в уравнения (4) и (5) не входит.

Из данных рисунка следует, что над системой  $U - UO_2$  основным компонентом газовой

фазы является моноокись урана при низких окислительных потенциалах. Затем с повышением окислительного потенциала в газовой



Общее и парциальные давления компонентов над окислами урана при  $1873^\circ \text{К}$  в зависимости от окислительного потенциала газовой фазы.

фазе преобладает двуокись урана. При дальнейшем увеличении окислительного потенциала основным компонентом газовой фазы становится трехокись урана. В области равновесия двуокиси урана с окислом  $U_4O_9$ , а тем более в условиях равновесия  $U_4O_9 - U_3O_8$  основным компонентом газовой фазы является молекулярный кислород.

В результате термодинамического анализа диссоциации окислов урана выяснилось следующее.

1. Из многообразия окислов урана единственным конгруэнтно диссоциирующим окислом является двуокись урана, существующая в широком интервале окислительных потенциалов. При термическом разложении двуокись урана сублимирует с частичным диспропорционированием на газообразные моноокись и трехокись урана.

2. Существование моноокиси урана в конденсированном состоянии наблюдается лишь при низких температурах в равновесии с чистым ураном.

3. Окислы  $UO_3$ ,  $U_3O_8$  и  $U_4O_9$  последовательно разлагаются с отщеплением кислорода.

Поступила в Редакцию 20/IV 1970 г.  
В окончательной редакции 15/XII 1970 г.

## ЛИТЕРАТУРА

1. В. С. Емельянов, А. И. Евстюхин. Металлургия ядерного горючего. М., Атомиздат, 1968, стр. 116.
2. У. Д. Верягин и др. Термодинамические свойства неорганических веществ. Справочник. М., Атомиздат, 1965.
3. К. Е. Уикс, Ф. Е. Блок. Термодинамические свойства 65 элементов, их окислов, галогенидов, карбидов и нитридов. М., «Металлургия», 1965.
4. М. К. Карапетянц, М. Л. Карапетянц. Основные термодинамические константы неорганических и органических веществ. М., «Химия», 1968.
5. А. Н. Крестовников и др. Справочник по расчетам равновесий металлургических реакций. М., Металлургиздат, 1963.
6. H. Schick. Thermodynamics of Certain Refractory Compounds. N.Y., London, Academic Press, 1966.
7. В. И. Веденеев и др. Энергия разрыва химических связей. Потенциалы ионизации и средство к электрону. Справочник. М., Изд-во АН СССР, 1962.
8. И. С. Кулаков. Термическая диссоциация соединений. М., «Металлургия», 1969.
9. G. De-Maria et al. J. Chem. Phys., 32, No. 5, 1373 (1960).
10. L. Breweger et al. Thermodynamic Properties and Equilibria at High Temperatures of Uranium Halides, Oxides, Nitrides and Carbides. AEC MDDC-1543, Sept. 20, 1945, p. 84.

**Подписывайтесь на ежемесячный сборник  
переводных материалов**

## «АТОМНАЯ ТЕХНИКА ЗА РУБЕЖОМ»

(Индекс 70025)

Журнал информирует о достижениях атомной науки и техники за рубежом. Публикует переводы, обзоры, рефераты и материалы справочного характера (сводные таблицы, патенты и т. п.) по важнейшим отраслям техники: ядерные реакторы; атомные электростанции; химия и металлургия ядерных реакторных материалов; производство радиоактивных изотопов и применение их в промышленности, сельском хозяйстве, биологии и медицине; дозиметрия и защита от радиоактивных излучений; утилизация радиоактивных отходов. Печатает также статьи и обзоры по отдельным вопросам ядерной физики (управляемые термоядерные реакции, каталитический синтез).

В специальном разделе «Краткие сообщения» освещает вопросы научного, технического, экономического и военного характера.

**Подписная цена на год 6 руб.; цена отдельного номера 50 коп.**

Журнал рассчитан на широкий круг читателей — физиков, химиков, геологов, работников атомной, электротехнической, приборостроительной, металлургической и других отраслей промышленности, преподавателей вузов и школ, студентов.

Подписка на журнал принимается общественными распространителями печати, в пунктах подписки «Союзпечати», по месту работы и учебы, в агентствах «Союзпечати», а также в любом почтамте и отделении связи.